

Correction au Manuel d'atelier

Série 22

Distribution:

Date: 02-2000

Binder: A

Page: 1(1)

Dans le Manuel d'atelier pour la série 22 (Caractéristiques techniques), une erreur s'est malheureusement glissée concernant la codification des injecteurs. Nous vous demandons de bien vouloir corriger avec les valeurs suivantes, page 12 dans le manuel.

Injecteur

Pression d'ouverture,

MD22L (code RG)	22,8 + 10 MPa
MD22 (code JC)	22,8 + 10 MPa
TMD22 (code JD)	22,8 ± 5 MPa
TMD22P, TAMD22 (code RY)	23,5 ± 5 MPa

Plus d'informations sur: www.dbmoteurs.fr